




РА,
расположенный
на печатке.

Внешний РА.



1-2 XSJ_adc Режим работы КСВ_метра с печатной платы.
2-3 XSJ_adc Режим работы КСВ_метра с внешнего РА.
Дополнительно устанавливаем на печатке XSJ_adc и XS_adc.

PAF1
PAF0
PAF2
PA TR
PA_BIAS

За что отвечают эти сигналы?

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	14.09.2011	Sheet of
File:	Z:\Project SDR\АЦП (КСВ-метр).SchDoc	Drawn By: